

ODDĚLENÍ
SPRÁVA CHKO ŽELEZNÉ HORY
Náměstí 317
538 25 Nasavrky
tel.: +420 951 42 4806
ID DS: 3hjdyhg
e-mail: zelhory@nature.cz
www.nature.cz

Dle rozdělovníku

SP. ZNAČKA: SR/0017/VA/26-4

VYŘIZUJE: Mgr. Ondřej Machač, Ph.D.

DATUM: 24.3.2026

Věc: Opatření obecné povahy, kterým se vydává souhlas ke stavebním úpravám a rekonstrukcím budov v biotopu rorýsů a letounů na území CHKO Železné hory a CHKO Žďárské vrchy, dle § 50 odst. 1, 2 a § 56 odst. 1, 2, 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění.

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Vysočina, oddělení Správa CHKO Železné hory a oddělení Správa CHKO Žďárské vrchy (dále jen „Agentura“), jako orgán ochrany přírody a krajiny podle ustanovení § 75 odst. 1 písm. d), § 78 odst. 1 a § 56 odst. 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vydává v souladu s § 25 správního řádu podle § 173 odst. 1 správního řádu

OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Č. 003/2026

I. jímž se na základě ust. § 5 odst. 1 zákona stanovují závazné podmínky k omezení rušivé činnosti, konkrétně zateplování budov, provádění stavebních úprav a udržovacích prací na svislých obvodových stěnách, podstřešních římsách, atikách a střeších včetně montáže lešení potřebného pro tyto činnosti (dále jen „práce“) na tří- a vícepodlažních budovách s ventilačními průduchy, větracími otvory a spárami v obvodovém plášti budov, včetně otvorů s navazujícími dutinami v podstřeší nebo ve střešních konstrukcích budov, které mají šířku / průměr větší než 3 cm (dále jen budovy), které jsou tudíž vhodné pro výskyt zvláště chráněných druhů rorýse obecného (*Apus apus*) a letounů (netopýrů a vrápenců - všech druhů řádu *Chiroptera* žijících na území České republiky) takto:

1. **Při pracích na budovách budou zachovány všechny stávající větrací otvory včetně průchodů do navazujících odvětrávaných prostor** umožňující hnízdění rorýsů či ukrývání letounů. V případě zateplení budov je nutné použít vhodné průlezné prvky, spojující původní vstup do dutiny s otvorem na nové fasádě. Průlezné prvky musí být stejného nebo o 1cm většího průměru než původní otvory, spodní okraj průlezného prvku musí uvnitř navazovat na spodní okraj původního otvoru. Průlezný prvek musí být ve spodní části dostatečně drsný, aby umožňoval snadný průlez pro rorýse a letouny.
2. Pokud není možné při pracích zachovat současné hnízdní možnosti rorýsů či možné úkryty letounů v budovách, dojde k jejich **nahrazení odpovídajícím počtem typizovaných budek** určených pro hnízdění rorýsů či pro úkryty letounů (viz příloha).

3. Práce budou na budovách prováděny v období od 1. 4. do 1. 5. a od 15. 8. do 1. 11, tedy **mimo období hnízdění rorýsů a mimo období hibernace a výskytu mateřských kolonií letounů**. To neplatí v případě, že průzkum provedený kvalifikovanou osobou s přírodovědným vzděláním, který není starší než jeden rok a byl prováděn v době, kdy lze přítomnost rorýsů a letounů zjistit, který zahrnoval minimálně tři návštěvy lokality s využitím tzv. bat detektoru, případně byl proveden formou přímé kontroly otvorů s endoskopem či jinou vhodnou technikou a jehož výsledky byly před zahájením prací zaslány Agentuře (dále jen „aktuální přírodovědný průzkum“) přítomnost rorýsů i letounů v budově spolehlivě vyloučil, či ji nevyloučil, ale zároveň ani neprokázal.
4. V případě, že aktuální přírodovědný průzkum přítomnost rorýsů i letounů v budově spolehlivě vyloučil, či nevyloučil, ale zároveň ani neprokázal, je práce na budově v termínu od 1. 5. do 15. 8. možné provádět vždy pouze s použitím jednosměrné uzávěry, která musí být nainstalovaná na všechny vletové otvory v odpovídajícím termínu dle výsledků aktuálního přírodovědného průzkumu:
 - a) V případě, že aktuální přírodovědný průzkum přítomnost rorýsů a letounů jednoznačně vyloučí, nejpozději 5 dní před zahájením prací;
 - b) V případě že aktuální přírodovědný průzkum přítomnost rorýsů a letounů nevyloučí, ale zároveň ani neprokáže, nejpozději od 1. 4. příslušného kalendářního roku.

Jednosměrné uzávěry zůstávají funkční (umožňují živočichům výlez ven, ale zamezují novému obsazení dutiny, viz příloha) až do ukončení prací v okolí vletových otvorů, v případě zateplení do doby, kdy budou instalovány prodlužovací prvky a živočichové budou moci otvory opět využívat. Funkčnost jednosměrných uzávěr bude stavebníkem v průběhu provádění prací pravidelně kontrolována.

5. Zahájení a ukončení prací oznámí stavebník nejpozději ve lhůtě 14 pracovních dní před zahájením / ukončením prací písemně Agentuře tak, aby mohlo být orgánem ochrany přírody sledováno dodržování podmínek vyplývajících z tohoto opatření obecné povahy. Součástí oznámení bude výtah z projektové dokumentace s vysvětlením, jak bude řešena úprava otvorů umožňujících hnízdění rorýsů a ukrývání netopýrů.

II. jímž se za předpokladu splnění podmínek dle výroku I. pro území chráněné krajinné oblasti Železné hory a Žďárské vrchy na základě ust. § 56 odst. 1 zákona povoluje výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů rorýse obecného (*Apus apus*) a letounů (netopýrů a vrápenců - všech druhů řádu *Chiroptera* žijících na území České republiky) uvedených v ustanovení § 50 odst. 1 a 2 zákona, konkrétně ze zákazu škodlivě zasahovat do jejich přirozeného vývoje, konkrétně poškozovat jimi užívaná sídla a rušit je pracemi.

Toto opatření obecné povahy nahrazuje OOP č.2/2018 vydané správou CHKO Žďárské vrchy.

ODŮVODNĚNÍ

Tímto opatřením obecné povahy jsou na základě ust. § 5 odst. 1 zákona a metodického pokynu Ministerstva životního prostředí 8/2009, k postupu orgánů ochrany přírody při zajišťování ochrany hnízdní populace rorýse obecného podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněného ve Věstníku Ministerstva životního prostředí, ročník XIX, částka 4/2009 (dostupné na internetové adrese: <https://apps.mzp.cz/web/edice.nsf/e75c7074f3a42826c1256b0100778c9a/fa17e37d153c601cc125759a00404137?OpenDocument>) stanovené závazné podmínky k omezení rušivé činnosti při provádění prací na budovách s hnízdními možnostmi rorýsů obecných či s úkryty letounů na území chráněných krajinných oblastí Železné hory a Žďárské vrchy tak, aby byla zajištěna ochrana jejich populací a aby nebylo zasahováno do přirozeného vývoje jedinců uvedených zvláště chráněných druhů.

Řada oprav a rekonstrukcí včetně zateplování budov není vázaná na správní řízení a probíhá často bez vědomí orgánu ochrany přírody. Orgán ochrany přírody nemusí mít také vždy k dispozici dostačující informace o hnízdním výskytu rorýse obecného a úkrytech letounů, proto nelze ochranu populací i jedinců těchto zvláště chráněných druhů uspokojivě zajistit pouhou aplikací ustanovení § 48 a násl. zákona ohledně zvláštní druhové ochrany. Opatření obecné povahy skloubením prvků obecné ochrany živočichů a prvků zvláštní druhové ochrany umožňuje efektivně chránit hnízdní populace rorýse obecného a letounů, aniž by stanovené požadavky znamenaly z hlediska zateplování budov, provádění stavebních úprav a udržovacích prací zásadní praktická či ekonomická omezení. Vzhledem k biologii těchto druhů (rorýs udržuje hnízdní dutiny v čistotě, paraziti rorýsů a netopýrů jsou na člověka nepřenosi) nepřinesou stanovené podmínky navýšení případných hygienických rizik.

Z biologie rorýse obecného a řady druhů letounů je známo, že jejich hnízdním biotopem (v případě netopýrů místem rozmnožování, zimování a přechodných úkrytů) jsou lidské stavby. Rorýsi i letouni využívají především otvory vedoucí do izolačních prostorů pod střechou, do podstřeší nebo do půdních prostor, někdy také spáry mezi panely či zdívkami. Otvory musí být široké min. 3 cm, aby jedinec mohl otvorem prolézt. Rorýs vyžaduje, aby minimálně 4 m pod hnízdem nebyla pevná překážka, jinak není schopen získat potřebnou rychlost k rozletu. Proto obsazuje pouze otvory na svislé stěně bez překážky (balkonu, střechy, koruny stromů apod.).

Letouni mohou využít jakýkoliv otvor v budově, výška nad zemí nerozhoduje. Letouni se mohou v dutinách vyskytovat jednotlivě nebo v koloniích. Pobytové znaky letounů (trus, ušpiněná stěna apod.) jsou obvykle málo nápadné. Letouni v budovách často unikají pozornosti, pro potvrzení či vyloučení jejich výskytu v konkrétní budově je nutné provést aktuální přírodovědný průzkum. Místa rozmnožování i zimoviště jsou často obývána jedinci i po desetiletí.

V posledních desetiletích dochází k dotační podpoře zateplování a oprav budov. Tento trend přinesl výrazný nárůst ohrožení populace rorýse obecného i některých druhů letounů. Při zateplování dojde často k zániku všech hnízdišť a úkrytů na budově. Dokumentovány jsou ale také případy, kdy pod izolací zůstanou uzavřená mláďata nebo zimující kolonie netopýrů. Důsledkem je plošný úbytek těchto druhů, který je patrný i na území CHKO Železné hory a CHKO Žďárské vrchy. Toto opatření obecné povahy je zaměřeno pouze na budovy o třech a více podlažích, které mohou být obsazené jak rorýsy, tak i letouny. Právě u takovýchto budov dochází nejčastěji k zateplování jejich obvodového pláště. **Ostatní typy budov s výskytem uvedených druhů je nutno řešit individuálními výjimkami z podmínek ochrany zvláště chráněných druhů.** Ochranu biotopu rorýsů a letounů na lidských stavbách značně komplikuje

skutečnost, že zateplování budov, provádění stavebních úprav a udržovacích prací probíhají v různou roční dobu včetně období, kdy je prakticky nemožné výskyt těchto druhů potvrdit. V případě letounů je nutné brát v úvahu skutečnost, že v úkrytech na budovách může docházet k rozmnožování, k zimování, a řada druhů využívá budovy jako přechodné úkryty během tahových přeletů. Na základě těchto skutečností je nutné za biotop těchto druhů považovat všechny budovy vhodné pro hnízdění rorýsů nebo přebývání letounů. Zateplování těchto budov, provádění jejich stavebních úprav či udržovacích prací lze považovat za činnost, která vede nebo by mohla vést k ohrožení či zániku populací druhů ve smyslu **§ 5 odst. 1 zákona**. Aktuální zkušenosti ukazují, že pokud nejsou podniknuta aktivní opatření k ochraně druhů, mohou tyto druhy během krátké doby vymizet z celých čtvrtí nebo obcí. Za takovéto situace dává § 5 odst. 1 zákona orgánu ochrany přírody oprávnění rušivou činnost omezit stanovením závazných podmínek. Tyto podmínky vycházejí ze skutečnosti, že orgán ochrany přírody nemusí mít vždy aktuální údaje o tom, které budovy a které otvory jsou momentálně využívány k hnízdění rorýsů či jako úkryt letounů, a proto je nutné využít princip předběžné opatrnosti. Podmínky jsou však zároveň stanovené tak, aby nadměrně nekomplikovaly provádění potřebných stavebních úprav budov. § 5 odst. 3 zákona navíc stanovuje, že fyzické a právnické osoby jsou povinny při provádění stavebních prací postupovat tak, aby nedocházelo k nadměrnému zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky. Orgán ochrany přírody uloží zajištění či použití takovýchto prostředků, neučiní-li tak povinná osoba sama. Při respektování podmínek, které jsou stanovené v rámci opatření obecné povahy, bude zabráněno nadměrnému úhynu živočichů i ničení jejich biotopu. Rorýs obecný a všechny naše druhy letounů jsou zvláště chráněny živočichové dle § 48 zákona a vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Dle § 50 odst. 1 zákona jsou zvláště chráněny živočichové chráněni ve všech svých vývojových stádiích. Chráněna jsou jimi užívaná přirozená i umělá sídla a jejich biotop.

Dle § 50 odst. 2 zákona je zakázáno škodlivě zasahovat do přirozeného vývoje zvláště chráněných živočichů, zejména je chytat, chovat v zajetí, rušit, zraňovat nebo usmrčovat. Není dovoleno sbírat, ničit, poškozovat či přemísťovat jejich vývojová stadia nebo jimi užívaná sídla. Je zřejmé, že zateplování budov, provádění jejich stavebních úprav a udržovacích prací často představují pro rorýse a letouny škodlivý zásah do jejich přirozeného vývoje, neboť mohou představovat zánik hnízdních možností a úkrytů letounů.

Dle § 56 odst. 1 zákona lze výjimku ze zákazů u zvláště chráněných druhů živočichů podle § 50 udělit v případech, kdy jiný veřejný zájem převažuje nad zájmem ochrany přírody, nebo v zájmu ochrany přírody. Výjimku povoluje na žádost toho, kdo zamýšlí uskutečnit škodlivý zásah, orgán ochrany přírody. U zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, které jsou předmětem ochrany podle práva Evropských společenství, lze výjimku podle věty první povolit jen tehdy, pokud je dán některý z důvodů uvedených v odstavci 2, neexistuje jiné uspokojivé řešení a povolovaná činnost neovlivní dosažení či udržení příznivého stavu druhu z hlediska ochrany. V pochybnostech o škodlivosti zamýšleného zásahu lze požádat o poskytnutí předběžné informace podle správního řádu.

Dle § 56 odst. 2 lze výjimku ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů povolit: a) v zájmu ochrany volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin a ochrany přírodních stanovišť, b) v zájmu prevence závažných škod, zejména na úrodě, dobytku, lesích, rybolovu, vodách a ostatních typech majetku, c) v zájmu veřejného zdraví nebo veřejné bezpečnosti nebo z jiných naléhavých důvodů převažujícího veřejného zájmu, včetně důvodů sociálního a ekonomického charakteru a důvodů s příznivými důsledky nesporného významu pro životní

prostředí, d) pro účely výzkumu a vzdělávání, opětovného osídlení určitého území populací druhu nebo opětovného vysazení v původním areálu druhu a chovu a pěstování nezbytných pro tyto účely, včetně umělého rozmnožování rostlin, e) v případě zvláště chráněných druhů ptáků pro odchyt, držení nebo jiné využívání ptáků v malém množství.

Dle § 56 odst. 4 zákona může orgán ochrany přírody výjimku, která se týká blíže neurčeného okruhu osob, při splnění podmínek uvedených v odstavcích 1 a 2 povolit též opatřením obecné povahy. Rekonstrukce domů často spojené se zateplováním jsou veřejným zájmem, protože vedou k úspoře energie, a z toho pak vyplývají příznivé důsledky nesporného významu pro životní prostředí. Existuje tedy důvod pro vydání výjimky (§ 56 odst. 2 písm. c). Zároveň je zřejmé, že neexistuje jiné uspokojivé řešení, jediná alternativa by byla příslušné domy nerekonstruovat, což není žádoucí z pohledu veřejného zájmu. Rozsah činností a **podmínky**, které jsou předmětem tohoto opatření, byly stanovené tak, aby povolené zásahy přinesly co největší efekt při současné minimalizaci škodlivého dopadu na rorýse obecného a letouny. Při stanovení podmínek dle výroku I výše respektuje Agentura metodický pokyn Ministerstva životního prostředí 8/2009, k postupu orgánů ochrany přírody při zajišťování ochrany hnízdní populace rorýse obecného podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

Ad podmínka 1:

Podle metodického pokynu je potřeba stanovit dvě základní ochranné podmínky, a to podmínku, která řeší zachování hnízdních příležitostí rorýsů a podmínky řešení prací v jednotlivých částech roku. Uzavření ventilačních otvorů natrvalo by s ohledem na specifické nároky rorýsů obecných, ale i letounů zásadně omezilo možnosti jejich dalšího hnízdění, resp. rozmnožování a zimování a především udržení populací těchto druhů, proto správní orgán v první podmínce požaduje zachování všech hnízdních možností a úkrytů těchto druhů v budově, pokud je to technicky možné. Dále uvádí nutnost použití vhodných průlezných prvků tak, aby upravené otvory mohly být i nadále pro druhy využitelné.

Ad podmínka 2:

V některých případech technické podmínky neumožňují zachovat větrací průduchy a otvory, tedy možná hnízdiště rorýsů a úkryty letounů. Proto, aby tyto případy neměly negativní vliv na stav jejich populací, stanovuje správní orgán ve druhé podmínce adekvátní náhradu za trvalé zrušení potenciálních hnízdišť a úkrytů. Náhrada za zrušení potenciálních hnízdišť rorýse nebo úkrytů letounů v podobě budek by měla být provedena v rozsahu, který odpovídá počtu rušených hnízdišť či úkrytů, jejich umístění a technické provedení zapracuje projektant do stavební dokumentace. Vhodným odborným podkladem jsou doporučení uvedená na **www.rorysi.cz** a **www.ceson.org** nebo v příloze tohoto dokumentu.

Ad podmínka 3:

Aby nedocházelo k rušení hnízdících rorýsů a rozmnožujících se letounů a také k ohrožení mláďat, je ve třetí podmínce stanoveno období, kdy je možné úpravy budovy provádět. V uvedeném období je vyloučeno či minimální riziko hnízdění rorýsů a obývání budovy hibernujícími letouny nebo mateřskými koloniemi letounů.

Ad podmínka 4:

Pokud výskyt rorýse ani letounů na budově není předchozím průzkumem prokázán, je nutné brát v úvahu, že ho zpravidla nelze ani spolehlivě vyloučit. Navíc může dojít k situaci, že rorýsi nebo letouni obsadí vhodné otvory v době mezi provedením průzkumu a zahájením prací. Aby v souvislosti s prováděním prací nedošlo k náhodnému uvěznění rorýsů, letounů, ani jiných živočichů v otvorech, je vždy nutné na větrací průduchy a otvory instalovat před zahájením

prací dočasné jednosměrné uzávěry v jednotlivých částech roku tak, jak je uvedeno ve čtvrté podmínce. Důležitá je kontrola funkčnosti těchto uzávěr. Nefunkční uzávěry zvyšují riziko obsazení průduchu a otvoru výše uvedenými živočichy, což by vedlo buď k jejich uvěznění nebo k zastavení prací do doby opuštění dutiny všemi jedinci. Jednosměrné uzávěry musí zůstat funkční až do ukončení prací v okolí vletových otvorů, v případě zateplení do doby, kdy budou instalovány prodlužovací prvky a živočichové budou moci otvory opět využívat. Funkčnost jednosměrných uzávěr bude v průběhu provádění prací pravidelně kontrolována.

Podmínka zahrnuje dva časové režimy pro instalace uzávěr:

- a) V případě, že aktuální přírodovědný průzkum přítomnost rorýsů a letounů jednoznačně vyloučí, zábrany musí být instalované nejpozději 5 dní před zahájením prací bez ohledu na termín zahájení. (výskyt hnízdišť ptáků a kolonií letounů je v době zahájení prací prakticky vyloučený, nelze však zcela vyloučit náhodný výskyt jedinců letounů, kteří otvor obsadí v době od ukončení průzkumu do zahájení prací).
- b) V případě že aktuální přírodovědný průzkum přítomnost rorýsů a letounů nevyloučí, ale zároveň ani neprokáže (výskyt je tedy možný a riziko uvěznění zvířat je nezanedbatelné), budou zábrany instalované nejpozději od 1. 4. příslušného kalendářního roku tak, aby v otvorech nemohlo dojít k zahnízdění ptáků nebo vzniku mateřské kolonie netopýrů.

Ad podmínka 5:

Pro možnost kontroly dodržování podmínek vyplývajících z tohoto opatření obecné povahy, a tedy i dodržování zákonných podmínek ochrany zvláště chráněných druhů, správní orgán stanovil pátou podmínku, tedy podmínku písemně oznámit zahájení a ukončení prací Agentuře minimálně 14 pracovních dnů předem.

V případě, že žadatel bude trvat na provedení prací v jiném termínu nebo jiným způsobem, než je stanovené v tomto OOP, je možné požádat o individuální výjimku dle § 56 odst. 1.

Agentura upozorňuje, že osoba, která postupuje podle výjimky povolené tímto opatřením obecné povahy, je dle zákonné povinnosti vyplývajících z ust. § 56 odst. 7 zákona ve spojení s § 5b odst. 5 zákona povinna každý kalendářní rok nejpozději do 31. 12. nahlásit Agentuře veškeré zásahy provedené na základě této výjimky. Z procesního hlediska byl návrh opatření obecné povahy nejdříve projednán s dotčenými orgány státní správy – stavebními úřady, jejichž působnost zasahuje do území CHKO Železné hory a CHKO Žďárské vrchy. Dále byl návrh opatření obecné povahy zveřejněn po dobu 15 dnů na úřední desce Agentury a byl rovněž doručen všem obcím, jejichž správních obvodů se opatření obecné povahy týká tj. všem obcím na území CHKO Železné hory a CHKO Žďárské vrchy s žádostí o vyvěšení na úředních deskách obecních úřadů. Ve smyslu ust. § 172 správního řádu byla dána lhůta k podání písemných a odůvodněných námitek a písemných připomínek. Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny žádné námitky či připomínky.

POUČENÍ

Opatření obecné povahy podle § 173 odst. 1 správního řádu nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyvěšení veřejné vyhlášky na úřední desce Agentury. Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek (§ 173 odst. 2 správního řádu).

(podepsáno elektronicky)

Ing. Václav Hlaváč

ŘEDITEL REGIONÁLNÍHO
PRACOVISŤE VYSOČINA

Na úřední desce Agentury a způsobem umožňujícím dálkový přístup (elektronické úřední desce):

vyvěšeno dne:

sejmuto dne:

Rozdělovník: obce na území CHKO Železné hory a CHKO Žďárské vrchy

1. Obec Borová, Borová 100, 569 82 Borová u Poličky, z89bmqe
2. Obec Borovnice, Borovnice 54, 592 42 Jimramov, pqpbsna
3. Obec Březí nad Oslavou, Březí nad Oslavou 47, 592 14 Nové Veselí, dbqa95z
4. Obec Březiny, Březiny 32, 572 01 Polička, cpda4g5
5. Obec Budeč, Budeč 44, 592 14 Nové Veselí, quebpme
6. Město Bystřice nad Pernštejnem, Příční 405, 593 15 Bystřice nad Pernštejnem, b3mbs36
7. Obec Cikháj, Cikháj 19, 591 02 Žďár nad Sázavou 2, g3maypn
8. Obec Daňkovice, Daňkovice 9, 592 03 Sněžné, h7cavnt
9. Obec Dědová, Dědová 38, 539 01 Hlinsko v Čechách 1, 7rba4j2
10. Obec Fryšava pod Žákovou horou, Fryšava pod Žákovou horou 80, 592 04 Fryšava pod Žákovou horou, ccdaw9e
11. Obec Hamry, Hamry 121, 539 01 Hlinsko v Čechách 1, ua3a3ew
12. Obec Hamry nad Sázavou, Hamry nad Sázavou 322, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, w47av8k
13. Městys Havlíčkova Borová, Náměstí 278, 582 23 Havlíčková Borová, qccbee8
14. Obec Herálec, Herálec 80, 592 01 Herálec pod Žákovou horou, vyhbedp
15. Město Hlinsko, Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko v Čechách 3, k4hby3r
16. Obec Chlumětín, Chlumětín 56, 592 02 Svatka, 3c5edxu
17. Obec Javorek, Javorek 57, 592 03 Sněžné, 5bnb8fp
18. Obec Jeníkov, Jeníkov 7, 539 01 Hlinsko v Čechách 1, dvma3fi
19. Městys Jimramov, Náměstí Jana Karafiáta 39, 592 42 Jimramov, pe9b4j8
20. Obec Kadov, Kadov 51, 592 03 Sněžné, gpgbvaf
21. Obec Kameničky, Kameničky 149, 539 41 Kameničky, p82a4u9
22. Obec Karlov, Karlov 28, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, 6j2aqga
23. Obec Kladno, Kladno 84, 539 01 Hlinsko v Čechách 1, aw2byva
24. Obec Korouhev, Korouhev 234, 569 93 Korouhev, 37fa4vg
25. Obec Krásné, Krásné 68, 592 03 Sněžné, vwxaw96
26. Obec Krouna, Krouna 218, 539 43 Krouna, y9tbk7v
27. Městys Krucemburk, Náměstí Jana Zrzavého 13, 582 66 Krucemburk, 4swbdbk
28. Obec Křídla, Křídla 1, 592 31 Nové Město na Moravě, sh8aq83
29. Obec Křižánky, Křižánky 116, 592 02 Svatka, uzubme2
30. Obec Kuklík, Kuklík 25, 592 03 Sněžné, 6p8aw93
31. Obec Lhotka, Lhotka 60, 592 01 Žďár nad Sázavou 1, m32bn97
32. Obec Lísek, Lísek 80, 592 45 Lísek u Bystřice nad Pernštejnem, baba63r
33. Obec Líšná, Líšná 41, 592 03 Sněžné, w44a8jp
34. Obec Malá Losenice, Malá Losenice 30, 592 11 Velká Losenice, f3eaqkc
35. Obec Matějov, Matějov 45, 592 12 Nížkov, 3kuarn4
36. Obec Nová Ves u Nového Města, Nová Ves u Nového Města 104, 592 31 Nové Město na Moravě, hqxaq87
37. Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě, y67bvir
38. Městys Nové Veselí, Na Městečku 114, 592 14 Nové Veselí, vvybcdg

39. Obec Nový Jimramov, Nový Jimramov 30, 592 42 Jimramov, sizaysu
40. Obec Oldřiš, Oldřiš 132, 569 82 Borová u Poličky, kn6a46r
41. Obec Oudoleň, Oudoleň 123, 582 24 Oudoleň, w35bmpz
42. Obec Počátky, Počátky 67, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, 7j9ayjk
43. Obec Polnička, Polnička 225, 591 02 Polnička, e67bbyy
44. Obec Pustá Kamenice, Pustá Kamenice 64, 569 82 Borová u Poličky, uavbp4z
45. Obec Pustá Rybná, Pustá Rybná 48, 572 01 Polička, 6xta49r
46. Obec Račín, Račín 18, 592 11 Velká Losenice, fv9awxy
47. Obec Radňovice, Radňovice 61, 592 31 Nové Město na Moravě, 2xiay5i
48. Obec Radostín, Radostín 14, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, zx4ayk4
49. Obec Raná, Raná 16, 539 72 Raná u Hlinska, zbna5aa
50. Obec Rosička, Rosička 20, 592 12 Nížkov, gxca39x
51. Obec Sádek, Sádek 150, 572 01 Polička, 7mwa5c4
52. Obec Sázava, Sázava 159, 592 11 Velká Losenice, qjcap62
53. Obec Sklené, Sklené 17, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, zu7b7y5
54. Obec Slavětín, Slavětín 27, 582 63 Ždírec nad Doubravou, 869aw75
55. Městys Sněžné, Sněžné 55, 592 03 Sněžné, uk7bbeu
56. Obec Spělkov, Spělkov 19, 592 03 Sněžné, 8yfayr6
57. Obec Studnice, Studnice 108, 539 01 Hlinsko v Čechách 1, 9t7by4w
58. Obec Světnov, Světnov 62, 591 02 Žďár nad Sázavou 2, je9azet
59. Město Svatka, Palackého 30, 592 02 Svatka, ekhba4k
60. Obec Svatouch, Svatouch 290, 539 42 Svatouch, bvkb372
61. Obec Škrdlovice, Škrdlovice 48, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, wnsarsw
62. Obec Telecí, Telecí 156, 569 94 Telecí, iexa3nk
63. Obec Tři Studně, Tři Studně 25, 592 04 Fryšava pod Žákovou horou, 8xnaq7c
64. Obec Vatín, Vatín 82, 591 01 Vatín, inmaxb8
65. Obec Věcov, Věcov 61, 592 44 Věcov, zrybj3z
66. Obec Velká Losenice, Velká Losenice 360, 592 11 Velká Losenice, qjxbkez
67. Obec Vepřová, Vepřová 36, 592 11 Velká Losenice, p4uav3g
68. Obec Vítanov, Vítanov 126, 539 01 Hlinsko v Čechách 1, 7fpb263
69. Obec Vlachovice, Vlachovice 20, 592 31 Nové Město na Moravě, u3sas6c
70. Městys Vojnův Městec, Vojnův Městec 27, 591 01 Vojnův Městec, ekebmfp
71. Obec Vojtěchov, Vojtěchov 120, 539 01, Hlinsko v Čechách 1, tara5np
72. Obec Vortová, Vortová 95, 539 61 Vortová, gi7byus
73. Obec Všerádov, Všerádov 39, 539 01 Hlinsko v Čechách 1, rpqb53b
74. Obec Vysočina (Dřevíkov, Rváčov, Svobodné Hamry), Dřevíkov 55, 539 01 Hlinsko v Čechách 1, ya6bt88
75. Obec Vysoké, Vysoké 34, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, zdba93s
76. Z Obec ubří, Zubří 37, 592 31 Nové Město na Moravě, cc9aug7
77. Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, ybxb3sz
78. Město Ždírec nad Doubravou, Školní 500, 582 63 Ždírec nad Doubravou, kg2bqmn
79. Město Chotěboř, Trčků z Lípy 69, 583 01 Chotěboř, 94ubfm7
80. Město Chrudim, Resselovo náměstí 77, 537 01 Chrudim I, 3y8b2pi
81. Město Nasavrky, Náměstí 77, 538 25 Nasavrky, qwub3yr
82. Město Ronov nad Doubravou, Chittussiho nám. 150, 53842 Ronov nad Doubravou, q3bbbq9
83. Město Seč, Chrudimská 1, 538 07 Seč, tzibpnt
84. Město Slatiňany, T. G. Masaryka 36, 538 21 Slatiňany, jzrbny8
85. Město Třemošnice, Náměstí Míru 451, 538 43 Třemošnice, zsrbtms
86. Městys Bojanov, Bojanov 18, 538 26 Bojanov, s4mbq5j
87. Městys Libice nad Doubravou, Zámecká 47, 582 77 Libice nad Doubravou, 262bhgc
88. Městys Trhová Kamenice, Raisovo náměstí 4, 539 52 Trhová Kamenice, zxzbax4


89. Městys Včelákov , Včelákov 81, 539 57 Včelákov, kyha5kv
90. Obec Bezděkov, Bezděkov 22, 583 01, Bezděkov , 8s7bhft
91. Obec Běstvína, Běstvína 29, 538 45 Běstvína, u4dbpe9
92. Obec Bousov, Bousov 49, 53843 Bousov, 56wbz7e
93. Obec Ctětín, Ctětín 55, 538 25 Nasavrky, prgbz83
94. Obec Čečkovice, Čečkovice 40, 583 01 Chotěboř, v8vbt9
95. Obec České Lhotice, České Lhotice 35, 538 25 Nasavrky, vnyb2mr
96. Obec Dolní Sokolovec, Dolní Sokolovec 4, 583 01 Chotěboř, f2cbf3q
97. Obec Hodonín, Hodonín 33, 538 25 Nasavrky, m7mazsz
98. Obec Horní Bradlo, Horní Bradlo 7, 539 53 Horní Bradlo, ienb2ps
99. Obec Hošťálovice, Hošťálovice 18, 538 03 Heřmanův Městec, n5wb35z
100. Obec Jeřišno, Jeřišno 25, 582 74 Jeřišno, p7dax3p
101. Obec Klokočov, Klokočov 105, 583 01 Klokočov, 2n2edui
102. Obec Krásné, Krásné 15, 538 25 Nasavrky, 857bnni
103. Obec Křižanovice, Křižanovice 7, 53821 Křižanovice, maqa29s
104. Obec Libkov, Libkov 31, 538 25 Nasavrky, jaya4y4
105. Obec Liboměřice, Liboměřice 26, 53821 Liboměřice, 66cb2qv
106. Obec Licibořice, Licibořice 17, 538 23 Licibořice, t39a4yy
107. Obec Lipovec, Lipovec 13, 538 43 Třemošnice, dnta4zm
108. Obec Lány, Lány 41, 583 01 Chotěboř, kfabv76
109. Obec Lukavice, Lukavice 1, 538 21 Slatiňany, qqwb2rk
110. Obec Maleč, Maleč 48, 582 76 Maleč, hm5bm96
111. Obec Miřetice, Miřetice 66, 53955 Miřetice, a7sa43i
112. Obec Mičov-Sušice, Mičov 32, 538 03 Heřmanův Městec, abgb2s7
113. Obec Načešice, Načešice 21, 53803 Načešice, n57a44t
114. Obec Nová Ves u Chotěboře, Nová Ves u Chotěboře 63, 582 73 Nová Ves u Chotěboře, 2kiatwu
115. Obec Podhořany u Ronova, Podhořany u Ronova 102, 538 41 Podhořany u Ronova nad
Doubravou, 3vbt3gi
116. Obec Podmoklany, Podmoklany 30, 582 63 Ždírec nad Doubravou, ptka7
117. Obec Rabštejnská Lhota, Rabštejnská Lhota 130, 537 01 Chrudim, v9nb3h3
118. Obec Rušínov, Rušínov 3, 583 01 Rušínov, 3nhawfk
119. Obec Slavíkov, Slavíkov 2, 582 65 Slavíkov, xg3ayn2
120. Obec Sloupno, Sloupno 12, 583 01 Sloupno, ztwarta
121. Obec Sobíňov, Sobíňov 200, 582 62 Sobíňov, 2cuax98
122. Obec Svídnice, Svídnice 99, 538 24 Svídnice u Chrudimě, 2pua5gx
123. Obec Vápenný Podol, Vápenný Podol 74, 53803 Vápenný Podol, zw8a3dd
124. Obec Vyžice, Vyžice 74, 538 03 Vyžice, 686a5py
125. Obec Žlebské Chvalovice, Žlebské Chvalovice 47, 538 43 Třemošnice, zesb3ig

Příloha


Budky pro rorýse

Speciální budky vyráběné ze dřevobetonové směsi, určené pro zateplované stěny. Vyznačují se nízkou hmotností a dobrými tepelně-izolačními vlastnostmi. Instalují se na původní obvodový plášť (zdivo) a následně jsou obloženy vrstvou izolačního materiálu. Budky jsou již ve 140 mm KZS zcela skryty, ze zateplené fasády vyčnívá pouze vletový otvor. Ve 160 mm KZS je možné podložit budky deskou EPS (XPS) kvůli zlepšení tepelné izolačních vlastností.

Budky doporučuji umístit na původní plášť v místě stávajících VO s hnízdišti. Povrchovou úpravu budek doporučuji provést shodně se zateplovanou stěnou (lepidlo, perlinka, fasádní barva).




Celkový pohled na jednokomorovou budku




Schematický náčrtek těžké budky, instalované ve vrstvě zateplení v atikovém prostoru objektu v místě stávajících VO

Box za atikou, šikmo seříznutá trubka, výkres: Ivan Řehoř






Ilustrační snímek **správně realizovaného** opatření.



Ukázka **nesprávného provedení** opatření, trubky vyčnívají spodními okraji ze zateplené fasády a jsou pro rorýse jen obtížně překonatelnou překážkou


Šikmo seříznutá trubka



Novodurová trubka – průchod izolací (bokorys):

- 1) atikový panel
- 2) tepelně izolační vrstva
- 3) novodurová trubka
- 4) převislý konec brání zatékání
- 5) ventilační otvor

Jednocestná uzávěra, převzato z www.ceson.org



- a) Závěs z jemné drátěné sítky, perlinky či pevnějšího igelitu upevněný pouze nad spárou pomocí hřebíčků do betonu, tmelu či stavebního lepidla. Spodní okraj sítky zůstane volný, neměl by ale odstávat od stěny budovy a musí dostatečně přesahovat spodní okraj spáry.
- b) Hladkou kovovou nebo plastovou trubku dlouhou cca 20 cm (vnitřní průměr min. 4 cm), která se upevní do výletového otvoru šikmo dolů. Sklon a hladké stěny trubky opět znemožní netopýrům návrat do úkrytu.
V případě kruhových VO doporučuji využít variantu a). Jednocestnou uzávěru doporučuji ponechat na VO po dobu 7 – 10 dnů a následně VO po dobu stavebních prací pevně zaslepit vyjímatelnou vložkou.

Vhodnými obdobími pro instalaci uzávěr jsou: 15. 3. – 10. 4., 1. 9. – 15. 10.